



Mesurer une pente → $50/1000 = 5/100 = 5\%$



$0\% < \text{PENTE} < 5\%$ → Utilisation de la platine et du cache platine standard



$5\% < \text{PENTE} < 28\%$

Pas de cache platine possible : platine thermolaquée et recoupe des lames à partir de 10%

